



Commune de BARENTIN (76)
Mise à jour du
recensement des indices de cavités souterraines
 NOVEMBRE 2012

- 1 Numéro de la fiche concernant l'indice
- ✕ Indice levé
- Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière visible)
- Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- Indice invisible d'origine indéterminée
- ▲ Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- △ Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- ◊ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrère à ciel ouvert)
- ◆ Puits filtrant / puitsard
- ◇ Puits à eau
- ⊖ Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puitsard à chambres
- ▨ Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- ▩ Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière visible)
- ▧ Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marnière non visible)
- ▦ Indice visible d'origine indéterminée
- ▥ Indice invisible d'origine indéterminée
- ▤ Indice visible de cavité naturelle (bétoire visible)
- ▣ Indice non visible de cavité naturelle (bétoire non visible)
- ▢ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrère à ciel ouvert)
- Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- Puitsard à chambres